



# Municipalidad de TRES ARROYOS



Expediente 4116-  
295568/2021

Fecha Inicio: 05/01/2021

**Causante:** CELIA PIACQUADIO  
**Documento:** 6423224  
**Asunto:** Solicitudes Varias  
**Iniciado por:** Mariana

**Extracto:**

PRESENTA RECLAMOS POR FALTA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL BALNEARIO RETA (BALNEARIO N°9 "WALTERS").

**Informacion de Contacto:**

Tel: 490215 - 2983500357  
maricelcoto@hotmail.com



T1E4116N0000295568Y2021A000C1

Ingresado el 05/01/2021 y fue procesada por ultima vez el 05/01/2021 a las 11:16:53  
Copyright © 2016 - Direccion de Políticas Tributarias



**Asunto:** nota

**De:** maricel pereyra <maricelcolo@hotmail.com>

**Fecha:** 05/01/2021 10:49

**Para:** Fiscalizacion <fiscalizacion@tresarroyos.gov.ar>

Hola Mariana, te reenvio nota que presente a concejales. no tengo modo de entregarla por mesa de entradas, vos podrias decirme como hacer? de todos modos te la adjunto para que quede constancia.

**ic. Maricel Pereyra Piacquadio**

ic. en Educación Física

Adjuntos:

Balneario RetaHCD.pdf

414 KB

Balneario Reta. 30 de Enero de 2020

Sr. Presidente del HCD de Tres Arroyos

Sr. Nickel, Wernel

Me dirijo a Ud. y demás miembros del HCD para solicitar su intervención en el logro de mejoras en la calle 50 y costanera de Balneario Reta. Ante este reclamo, pido disculpas, pero ante la falta de respuestas me veo obligada a encontrar una solución de la manera más rápida posible.

Paso a detallar las cuestiones a optimizar.

En primer lugar, el estacionamiento de vehículos, en la zona cercana al Balneario Walter's, dado que se cuenta con un gran espacio para tal efecto pero al estar con mucha arena, solo pueden estacionar una mínima cantidad de vehículos, impidiendo el acceso de proveedores o más turistas al lugar, llegando a formarse una hilera hasta la escuela secundaria, a 300 metros de la playa, imposibilitando la circulación cómoda y libre, como así también la salida de emergencia de los Guardavidas. Esa situación se viene generando a través de los años, sin acercar soluciones adecuadas en cuanto al manejo de arena, pedido que se viene realizando en reiteradas oportunidades en forma verbal tanto al Sr. Delegado como así también a diferentes directores de Turismo.

A modo informativo, le comento que cada año, días antes de comenzar la temporada, trabaja unas horas el topador, el cual en el poco tiempo disponible genera un movimiento de arena que no es el adecuado, llevando arena y restos de tosca de la calle a la zona de médanos y tamariscos, formando una línea amplia de tosca que ensucia el espacio recreativo de las familias. A su vez generó un crecimiento en los médanos que dejó **la línea de alumbrado público de modo no seguro, la cual es posible alcanzar con las manos, y hasta pasar caminando por encima de ella, lo que llevo a la Cooperativa Eléctrica CELTA a clausurar la línea y futuro retiro de cables, dejando el acceso sin alumbrado. (Línea de luz que en carácter de concesionaria aboné en su debido momento) y por el cual seguiré abonando con mi facturación mensual sin contar con el servicio.** Por lo que es de suma necesidad una solución a dicho problema, no solo por mi posición sino también como servicio al turista, quien tiene el derecho a acceder a la playa de noche con las calles iluminadas.

Cada año, se solicita que el trabajo y movimiento de arena sea hacia el mar, no hacia los médanos, generando de este modo una vuelta de la arena a su lugar, reduciendo de este modo la erosión de la playa. El momento oportuno es meses antes de la temporada, así con tiempo se puede planificar, ahora es necesario que se realice de modo urgente, pensando en que en próximos días ingresará a la localidad gran cantidad de turismo.

Continuando con la calle de acceso, es necesario que en varios sectores se vuelva a entoscar, dado que existen grandes posos que al taparse con arena, es fácil por desconocimiento, encajarse, (Situación que le paso al propio delegado hace unos meses atrás en uso de la pala excavadora).



Así mismo se solicito en el mes de Julio aproximadamente, la realización de enquinchados en la zona Oeste, para que los mismos frenen la arena y vayan generando reparo. Al realizar esta solicitud se logró que la poda de árboles realizada durante el año sea depositada en lugares estratégicos, pero no fue suficiente, como tampoco planificado, por lo que el resultado no fue el esperado, quedando en este momento un aspecto desprolijo de la playa y sin el efecto específico de frenar la arena que queda en la calle.

Tanto el manejo de arena hacia el mar, como el enquinchado son modos de ahorrar combustible, evitando el mal uso o abuso de camiones para llevarse la arena que corresponde que esté en la playa.

Nos encontramos a días de la gran afluencia de turistas a la localidad y las condiciones no son las adecuadas con las que deberíamos recibirlos. Deseamos poder brindar un buen servicio y estadía en la localidad, tanto sea en la playa como en el pueblo en sí. El turista vacaciona en Reta por su estado natural, lo cual no significa que sea abandono.

La situación que comento sobre la calle 50 y costanera, se reitera en otros accesos, como así también la falta de mantenimiento de calles aledañas como del pueblo en general, cuestión que genera malestar. Reitero que cada año se realiza el abono del canon correspondiente.

Sin más, y esperando una respuesta favorable a estos pedidos, me despido atte. saludándolo y deseándole un muy buen comienzo de año.

Celia Piacquadio

DNI 6.423.224